







100% d'humidité au niveau du
corps de souche dans les combles



Stigmates des infiltrations




Cheminée côté cour (N° 2)



**Couronnements de
cheminées fuyants**




Cause des infiltrations : solins et couronnements des cheminées défectueux




Cheminée (N°1)

Cheminée (N°2)






Cheminée côté cour (N°3)





Fissures sur corps de souche / couronnement de cheminée fuyant





Défaut d'étanchéité




Sortie en fibre amiante ciment désolidarisée du scellement « **risque de chute** » coté cour





Tous les mitrons installés sur les couronnements des cheminées qui sont recouvert de zinc sont désolidarisés/risque de chute






Traitement des points singuliers




Réfection des évacuations pluviales



Remplacements des tuiles cassées
et remaniement



Maçonnerie à reprendre




Sorties en fibre amiante ciment HS (vue du côté cour)

« Danger » Risque de chute côté rue



2 mitrons manquants



Défauts de raccordements sur les points singuliers de la zinguerie

